



CITTA' DI CASSANO D'ADDA
Provincia di Milano

**VERBALE DEI LAVORI DEL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO
"DELL'ISOLA BORROMEO"**

In data 08.02.2013 si è riunito il "Comitato", presenti i Signori Mauri Armando e Rossi Elena, effettuano un sopralluogo di verifica sulle condizioni dell'area e dei locali assegnati all'Associazione Canoa Club.

Presente, per l'Associazione Canoa Club, è il Sig. Tresoldi Silvano, vengono visionati gli ambienti con i seguenti risultati:

- sala riunione presenta, alla parete, un grosso disincrostamento dovuto a umidità,
- gli spogliatoi, bagni e magazzini necessiterebbero di imbiancatura.

L'area pic-nic è ben tenuta.

Il Sig. Tresoldi fa rilevare quanto segue:

- fossa biologica installata all'incontrario, che necessiterebbe di pulizia
- umidità presente nei locali
- possibilità di installare piccole tettoie alle entrate dei locali assegnati al Canoa
- nel locale caldaia, ove è posto materiale del canoa, possibilità di chiudere, con materiale adeguato, la parete forata
- sistemazione tetto.

Il "Comitato" si fa carico di rendere note le suddette problematiche ai responsabili competenti nel settore lavori pubblici e tutela ambientale ai fini di una loro risoluzione.

Il "Comitato" prosegue il sopralluogo recandosi a verificare e controllare il progetto, realizzato dalla R.T.I., denominato "La siepe di Campagna".

Il "Comitato" rileva che, la siepe è stata piantumata con arbusti di piccola dimensione; può quindi solo limitarsi a rilevare, a proposito del progetto presentato, come non fossero indicate, nè richieste dalla commissione giudicante, precise dimensioni delle piante arbustive, può quindi solo verificare che la siepe è stata realizzata.

Cassano d'Adda, 08/02/2013

IL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO




